

cod.1336M0422


CHACHA NOW EK

Montageanleitung
Assembly instructions
Instructions de montage
Istruzioni di montaggio
Instrucciones de montaje
Instrucțiuni pentru montare








BEMM

Service:
BEMM GmbH
Postfach 10 01 44
D-31101 Hildesheim
Fon +49(0) 51 21 / 93 00 - 0
Fax +49(0) 51 21 / 93 00 84
eMail info@bemm.de

Accessori non inclusi-Accessoires non compris-
Accessories not included-Zubehör nicht inklusive-
Accesorios no incluidos-Acesorii neincluse








Accessori inclusi-Accessoires compris-
Accessories included-Zubehör inklusive-
Accesorios incluidos-Acesorii incluse










OK

(*):
ESEMPIO CON COLLETTORE "SX"
EXEMPLE DE LA COLLECTION "SX"
"SX" EJEMPLO COLECTOR
EXAMPLE "SX" COLLECTOR
BEISPIEL MIT SAMMLER LINKS "SX"
EXEMPLU "SX" COLECTOR



H	L	Y
849±2	500 600	425
1189±2	500 600	765
1529±2	500 600	1105
1784±2	500 600 700	1360

14



Schrauben Sie die Inbusschraube, so dass das Stück W ausreichend gesichert ist.

Avvitare il grano a brugola affinché il pezzo W sia fissato in maniera adeguata.

Visser la vis jusqu'au fond du filetage de manière à bloquer complètement la pièce W.

Apriete el tornillo Allen hasta que la pieza W esté fijado de manera adecuada.

Tighten the Allen screw until the component W is fixed in the appropriate way.

Înfiletați șurubul cu cap hexagonal astfel încât piesa W să fie fixată în mod adecvat.

22

